

**ANNEX nº3:** Mortalitat per electrocució i mesures correctores aplicables.



**Foto nº1:** Exempler posat sobre una torre propera al canyet o A.A.S..




**Foto nº2:** Exempler trobat mort per electrocució al Barranc del Sint.



**Foto nº3:** Voltor mort sobre una de les torres de la línia del Barranc del Sint



**Foto nº4:** Correcció del risc d'electrocució mitjançant la col·locació d'aïllaments sobre els ponts, a l'alçada de la creueta de la torre.



**Foto nº5:** Les correccions no només han de centrar-se en les torres que han ocasionat electrocucions, sino també aquelles potencialment perilloses, com ara les pròximes als llocs susceptibles d'allotjar nius.